

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова»
(ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(ГУК)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не выявлено			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нарушено асфальтовое покрытие отдельными местами	К, О, С		ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения.	К, О, С	Установить средства информационной поддержки, на всех путях движения МГН	ТР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К, О, С) ДЧ-И(Г)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: на прилегающей территории отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.