

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова»
(ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(ГУК)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Не выявлено			
2.5	Тамбур	есть			Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-И (К, О, Г, С)			Не нуждается

Комментарий к заключению: вход в здание доступен полностью всем избирательно