

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(ГУК)

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Не выявлено | | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | Отсутствует: на перилах - рельефные обозначения этажей, на поручнях - завершающие части движения | О, С | Нанесение текстильных средств. Устройство на перилах на поручнях завершающих частей движения. | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть | | | Не выявлено | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | Отсутствует лифт/подъемник | К, О, С | Установить лифт/подъемник | ТР |
| 3.5 | Дверь | есть | | | Не выявлено | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | Отсутствие | С, К, О | Необходим | Индивидуаль |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|------------|--|--------------------|
| | | | | | тактильн ой предупре дительно й информа ции о препятст вии | | расчет времени эвакуац ии МГН, по результ атам растета принять решение об устройс тве зоны безопас ности для МГН. | ное решен ие |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Отсутств ует информа ционная поддержк а на всех путях движения | К, О, С, Г | Установ ить средства информ ационно й поддерж ки на всех путях движен ия МГН | ТР |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) |
|---|--------------------------|------------|--------|--|
| | | N на плане | N фото | |
| Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДУ (К, О, С) ДЧ-И (Г) | | | Индивидуальное решение Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: Установка лифта/подъемника и средств информационной поддержки на всех путях движения МГН.