

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова»  
(ФГБОУ ВО Курская ГСХА)  
(Инженерный корпус)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют съезды на тротуар, визуальная информация, тактильные обозначения	К,О,С	Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений	Индивидуальное решение
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть			Не выявлено	К		
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствует разметка для стоянки автотранспорта для МГН и дублирующий знак.	К,О,С,Г	Нанести разметку для стоянки автотранспорта для МГН и установить дублирующий знак.	Индивидуальное решение.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют съезды на тротуары. Отсутствует информационная поддержка на всех путях	К,О,С,Г	Устроить съезды на тротуары. Установить средства информационной поддержки, на	Индивидуальное решение

					движения. На автостоянке отсутствует разметка и дублирующий знак.		всех путях движения МГН. Нанести разметку и установить дублирующий знак.
--	--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К, О, С, Г)			Индивидуальное решение

Комментарий к заключению: **на прилегающей территории отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути и отсутствуют съезды на тротуар.**