

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова»
(ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(Столовая «Нива»)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует тактильная информация об учреждении	К,С,О,Г	Изготовление и установка табличек выполненных шрифтом Брайля	Индивидуальное решение
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения	К,О, С,Г	Установка визуальной информации, тактильных обозначений	Индивидуальное решение
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения.	К, О, С,Г	Установить средства информационной поддержки, на всех путях движения МГН	Индивидуальное решение

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (К,О, С, Г)			Индивидуальное решение

Комментарий к заключению: **на прилегающей территории отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути.**