

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» (ФГБОУ ВО Курская ГСХА)
(Общезитие № 5)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Отсутствует предупредительная информация об опасности и о препятствии визуальная и тактильная В вестибюле отсутствуют тектофон и звуковой информатор (по типу телефонов-автоматов).	С,Г,К	Устройство предупредительной информации об опасности и о препятствии. Установить тектофон и звуковой информатор.	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина лестниц менее 1,35 м, доступ на вышерасположенные этажи невозможен. Высота подъема ступени более 0,15 м.	О,С,К,Г	Техническое решение невозможно.	Техническое решение невозможно.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Ширина лестниц менее 1,35 м, доступ на	К	Техническое решение невозможно.	Техническое решение

					вышерасположенные этажи невозможен.			невозможно.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Отсутствуют информирующие обозначения помещений. Порог в дверном проеме более 0,025 м. Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей	К,С,О	Устройство информирующих обозначений помещений. Устройство пандусов для преодоления перепада высот. Установка устройств, задерживающих закрывание дверей	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют пандусы и тактильная предупредительная информация о препятствии.	К,О,С,Г	Устройство контрастных полос, пандусов. Необходим расчет времени эвакуации МГН, по результатам расчета принять решение об устройстве зоны безопасности для МГН.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют пандусы и устройства для закрывания дверей. Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения.	К,О,С,Г	Приобретение и устройство пандусов и устройств закрываний для дверей. Установить средства информационной поддержки на всех путях движения МГН.	ТР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДЧ-И (Г) ДУ (К,О,С)			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: **Пути движения внутри здания возможны только по первому этажу самостоятельно инвалидам с нарушением слуха, остальные категории инвалидов могут перемещаться при дополнительной помощи сотрудника или услуги.**